

# GENOMA


## Spannhebel mit Innengewinde

- Stahl
- brüniert
- Ausrasten durch Ziehen
- Unbetätigt ist der Hebel mit dem Gewinde verbunden.

### Produktbild:



### Zeichnung:



### Produktoptionen:

| D   | L   | D1 | D2   | D3 | D4 | H1   | H2  | T  | H3  | Bestell-Nr. |
|-----|-----|----|------|----|----|------|-----|----|-----|-------------|
| M 6 | 70  | 21 | 13,5 | 20 | 8  | 33,5 | 1   | 10 | 4   | 120-211     |
| M 8 | 70  | 21 | 13,5 | 20 | 8  | 33,5 | 1   | 10 | 4,5 | 120-212     |
| M 8 | 96  | 24 | 16   | 25 | 10 | 40   | 2,5 | 14 | 4,5 | 120-213     |
| M10 | 96  | 24 | 16   | 25 | 10 | 40   | 2,5 | 14 | 4,5 | 120-214     |
| M10 | 110 | 28 | 19   | 30 | 12 | 48,5 | 4,5 | 17 | 4,5 | 120-215     |
| M12 | 110 | 28 | 19   | 30 | 12 | 48,5 | 4,5 | 17 | 5,5 | 120-216     |
| M12 | 124 | 33 | 23   | 32 | 12 | 55   | 6   | 23 | 5,5 | 120-217     |

| D   | L   | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | T  | H3  | Bestell-Nr. |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------|
| M16 | 124 | 33 | 23 | 32 | 12 | 55 | 6  | 23 | 5,5 | 120-218     |
| M16 | 138 | 40 | 28 | 35 | 14 | 68 | 6  | 36 | 5,5 | 120-219     |
| M20 | 138 | 40 | 28 | 35 | 14 | 68 | 6  | 36 | 5,5 | 120-220     |